

Приложение к Чертежу красных линий
Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Номер точки	Координаты	
	X	Y
Контур 1		
1	389458.98	2208487.10
2	389473.34	2208468.16
3	389485.81	2208451.72
4	389503.79	2208428.00
5	389521.78	2208404.29
6	389539.76	2208380.57
7	389557.75	2208356.86
8	389575.72	2208333.15
9	389574.58	2208321.10
10	389546.80	2208263.05
11	389559.77	2208256.84
12	389555.35	2208230.47
13	389580.32	2208226.28
14	389628.42	2208252.13
15	389630.06	2208257.54
Контур 2		
1	389451.23	2208472.49
2	389465.51	2208453.66
3	389492.36	2208418.25
4	389511.42	2208393.12
5	389511.21	2208388.52
6	389488.42	2208363.69
7	389379.54	2208246.85

Номер точки	Координаты	
	X	Y
Контур 3		
1	389527.15	2208256.75
2	389559.35	2208324.03
3	389558.66	2208330.83
4	389524.26	2208376.19
5	389520.42	2208376.37
6	389464.70	2208315.66
7	389464.84	2208311.37
8	389522.54	2208255.91
Контур 4		
1	389640.94	2208237.28
2	389635.52	2208238.91
3	389610.67	2208225.56
4	389582.89	2208210.64
5	389558.54	2208214.72
6	389540.63	2208217.73
7	389518.06	2208239.42
8	389495.50	2208261.10
9	389472.89	2208282.75
10	389452.69	2208302.58
11	389448.52	2208302.47
12	389427.19	2208279.23
13	389396.74	2208246.05
14	389388.49	2208237.06