

Приложение к Чертежу красных линий  
Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Номер точки	Координаты	
	X	Y
<b>Контур 1</b>		
1	393958.78	2203911.91
2	393940.41	2203921.00
3	393945.57	2203928.17
4	393974.16	2203947.75
5	393983.62	2203950.59
<b>Контур 2</b>		
1	393947.48	2203889.32
2	393945.34	2203890.44
3	393924.21	2203899.45
4	393915.06	2203902.41
5	393906.35	2203903.92
6	393885.24	2203904.95
7	393871.41	2203904.03
8	393818.67	2203894.63
<b>Контур 3</b>		
1	393812.92	2203893.61
2	393761.20	2203882.85
3	393768.91	2203844.77
4	393769.92	2203839.79
5	393780.45	2203787.81

Номер точки	Координаты	
	X	Y
6	393786.45	2203761.27
7	393790.75	2203752.83
<b>Контур 4</b>		
1	393524.98	2203800.32
2	393543.28	2203798.42
3	393594.88	2203794.94
4	393642.43	2203792.19
5	393668.30	2203790.65
6	393686.25	2203787.84
7	393694.73	2203785.23
8	393706.69	2203780.99
9	393722.85	2203774.30
10	393749.91	2203762.74
11	393753.66	2203761.39
<b>Контур 5</b>		
1	393490.29	2203805.91
2	393494.38	2203825.56
<b>Контур 6</b>		
1	393496.35	2203835.24
2	393498.77	2203846.58